

REPARATION D'URGENCE D'UN ARBRE DANS UNE PAPETERIE

ID: 2250

Industrie: Pâtes et papiers

Localisation du client: Papeterie, Etats-Unis

Application: Transmission de puissance mécanique

Date de la demande: 2008

Substrat: Acier inoxydable

Des produits: * Belzona 1221 (Super E-Metal) ,

Problem

Un roulement a fonctionné sans être lubrifié et a causé l'arrêt de la ligne entière.



Descriptions des photographies

* 1. L'arbre avant la réparation. 2. L'arbre pendant la réparation avec le moule en place. 3. L'arbre après la réparation ,

Cas d'application

Arbre de la machine Fourdrinier principale

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-2.

Faits sur Belzona

Ce rouleau est critique dans le fonctionnement de l'usine. Avec cet équipement en panne, la papeterie entière est à l'arrêt. La réparation a été réalisée pendant l'heure du déjeuner, ce qui permet d'épargner un temps d'arrêt non négligeable. Les produits Belzona ne présentant pas de retrait, il est ainsi possible de les mouler.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer