

# Recuperación de Eje Agitador

ID: 2256

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Maestranza Faremin Ltda./La Serena/ Chile.*

Solicitud: *Transmisión de potencia mecánica*

Fecha de aplicación: *Julio-2009*

Sustrato: *Goma*

Productos: *\* Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer) ,  
\* Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner) ,*

## Problem

*Revestimiento de goma del eje, desgastado*



## Descripciones de fotografías

- \* Vista del daño en el eje del agitador ,
- \* Aplicando Belzona® 2211 ,
- \* Recuperando el diámetro del eje ,
- \* Eje agitador recuperado con Belzona® 2911 y Belzona® 2211 ,

## Situación de la aplicación

Requerimiento: recuperar eje con productos Belzona

## Método de aplicación

Se limpió el area, se preparo la superficie para lograr la adherencia requerida del producto Belzona® 2911, se dio el tiempo apropiado para el secado y luego se aplicó Belzona® 2211

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar

## Datos de Belzona

Necesitaban Recuperar el diametro del eje, se les ofrecio Belzona® 2211 el cual les dió los resultados que requerian, porque de no haber realizado con Belzona tenian que adquirir un eje nuevo lo que conllevaba a gastos y pérdida de tiempo, ya que ese eje debia continuar trabajando el mismo dia de la recuperaci3n lo cual con Belzona se logró.

---

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

