

BELZONA RESTAURE UN ÉCHANGEUR THERMIQUE

ID: 2265

Industrie: Chauffage, ventilation et climatisation

Localisation du client: Bâtiment gouvernemental, Canada

Application: Échangeurs de chaleur


Date de la demande: Mai 2002

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Métal) ,

Problem

Présence de corrosion galvanique sur la plaque tubulaire de l'échangeur.



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble de l'échangeur thermique. 2. Aspect intérieur de l'échangeur thermique en préparation. 3. Résultat final après application du revêtement Belzona. 4. Plaque de partition écartement protégée avec Belzona. ,

Cas d'application

Échangeur thermique Trane 300 tonnes.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona HEX-1.

Faits sur Belzona

Le Consultant Technique Belzona a été contacté et a fourni un service clé en main. En moins de 5 jours, les plaques tubulaires et les boîtes à eaux ont été remis à neuf, permettant ainsi de sauver les milliers d'Euros qu'aurait coûté l'achat d'un nouvel équipement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer