

REVETEMENT BELZONA SUR UNE POMPE BYRON JACKSON

ID: 2280

Industrie: Gaz de pétrole

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Fonte


Des produits: * Belzona 1311 (Ceramic R Metal) Belzona1391 (Ceramic HT) ,

Localisation du client: entreprise pétrolière, Arabie Saoudite

Date de la demande: Août 2007

Problem

Erosion sur la surface de la pompe causée par la pénétration d'eau de mer et de sable pendant les opérations de navigation



Descriptions des photographies

* 1. Avant sablage 2. Après sablage, évidence d'un piquage de la surface. 3. Reconstruction avec Belzona 1311. 4. Application terminée avec Belzona 1391. ,

Cas d'application

Erosion sur la surface d'une pompe multi étages

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-3 & 5.

Faits sur Belzona

Cette pompe est cruciale au fonctionnement de la production pétrolière. Tous les ans, la société effectue des réparations sur cette pompe, qui se font surtout sur les pièces mécaniques. Les revêtements sont aussi inclus dans ces réparations. Belzona a revêtu des pompes similaires pendant plus de trois ans, car le remplacement n'est pas rentable.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer