

BELZONA RENFORCE UNE FACE DE BRIDE SUR UN FILTRE


ID: 2284

Industrie: Énergie
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) ,

Localisation du client: Centrale hydroélectrique, Russie
Date de la demande: Décembre 2007

Problem

Le caoutchouc s'est sévèrement détérioré en raison de nombreuses années d'utilisation, d'où une perte de perméabilité. Le caoutchouc n'adhère donc plus au substrat, au niveau de la zone du joint.



Descriptions des photographies

* 1. Face de bride détériorée avant application. 2. Surface préparée de la face de bride. 3. Application terminée ,

Cas d'application

Une bride recouverte de caoutchouc dans un filtre

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-13. Un moule en plastique avait été fabriqué et recouvert avec du Belzona 9411 (Release Agent) avant d'être utilisé pour former les contours avec du Belzona 2111

Faits sur Belzona

Belzona a épargné temps et argent au client, grâce à une application achevée avec un temps d'arrêt moindre.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024