

BELZONA AMELIORE LA SECURITE DANS UNE CUISINE

ID: 2290

Industrie: Industrie générale
Application: Zones problématiques au sol
Substrat: Carrelage
Des produits: * Belzona 5231 (SG Laminate) ,

Localisation du client: Ecole, Royaume-Uni
Date de la demande: Juillet 2002

Problem

Une inspection d'hygiène avait souligné des problèmes de sécurité et d'hygiène au niveau du sol, nécessitant une rénovation avant la réouverture de l'école.



Descriptions des photographies

* 1. La cuisine avant l'application Belzona. 2. La zone de plonge avant l'application Belzona. 3. Belzona 5231 appliqué. 4. Application terminée.

Cas d'application

Le sol d'une cuisine d'une école

Procédé d'application

Deux couches de Belzona 5231 ont été appliquées après un profond nettoyage et le sablage des carreaux existants.

Faits sur Belzona

Belzona 5231 a créé une surface de sol hygiénique et continue avec le bon niveau d'anti-dérapant permettant un passage sans risques. L'application a été réalisée sans problèmes pendant la courte période de vacances où l'école était fermée.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer