BELZONA RECONSTRUIT UNE CHAPE DE SOL DETERIOREE

ID: 2292

Industrie: *Industrie générale*
Application: *Zones problématiques au sol*
Substrat: *Béton / Revêtement époxy*
Des produits: ** Belzona 4131 (Magma Screed) ,*

Localisation du client: *Supermarché, Canada*
Date de la demande: *2007*

Problem

De l'eau était piégée sous le revêtement rouge du sol, provoquant une certaine odeur ainsi que des préoccupations en terme de sécurité.

Descriptions des photographies

* 1. Vue d’ensemble du sol à problème, montrant les zones de délamination. 2. Préparation du sol en cours par le biais d’une meuleuse avec aspiration. 3. Application de Belzona 4131 (Magma Screed) en cours. 4. Application terminée. ,

Cas d'application

Le revêtement époxy rouge d'origine se délaminait.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-1. Des lampes chauffantes furent utilisées afin d'accélérer le durcissement pour que la pièce puisse être prête à l'utilisation le jour suivant.

Faits sur Belzona

Belzona Magma Screed a créé une surface de recouvrement solide appliquée en une seule nuit, ce qui a permis une courte fermeture du magasin.

Copyright © Belzona International Limited 2024