

UNE CUVE DE DRAINAGE FERMEE PROTEGEE PAR BELZONA 1591

ID: 2294

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Entreprise pétrolière internationale, Egypte

Application: Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques

Date de la demande: Octobre 2006

Substrat: Acier carbone

Des produits: * Belzona 1511 (Super HT-Metal) Belzona 1591 (Ceramic XHT) ,

Problem

Une protection contre la corrosion interne est nécessaire au niveau d'une cuve qui contiendra des hydrocarbures et de l'eau à une température allant jusqu'à 150°C.



Descriptions des photographies

* 1. Vue générale de la cuve 2. L'application de Belzona 1591 dans la cuve 3. Manchons réalisés avec Belzona 1511 pour protéger les piquages 4. La cuve protégée ,

Cas d'application

Une nouvelle cuve de drainage fermée

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5. Des manchons de piquages préformés ont été créés et collés dans des piquages de petits diamètres afin d'assurer une protection permanente.

Faits sur Belzona

Belzona 1591 a été spécifié par le client sur la base de précédentes applications Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer