

BELZONA S'ATTELE A DES FUTITES DE CANALISATIONS

ID: 2302

Industrie: *Chimie & Pétrochimie*

Localisation du client: *Raffinerie de pétrole, Pays-Bas*

Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*

Date de la demande: *Septembre 2000*

Substrat: *Acier*

Des produits: ** Belzona 4331 (Magma CR4) Belzona 4301 (Magma CR1 HI-Build),*

Problem

Un revêtement de protection était nécessaire sur les étaux pour résister aux produits chimiques corrosifs à des températures allant jusqu'à 60°C. Les étaux sont utilisés afin d'étancher les tuyaux qui transportent les déchets accumulés lors du processus de raffinage.



Descriptions des photographies

* 1. Revêtement des étaux avec Belzona 4341. 2. Etaux prêts à l'utilisation.

Cas d'application

Les étaux étaient utilisés pour recouvrir hermétiquement les fuites de canalisations, là où il est impossible de les retirer du service.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5. Belzona 4301 a été utilisé pour recouvrir les cordons de soudure avant l'application.

Faits sur Belzona

Avant les produits Belzona, le client utilisait un matériel de remplissage coûteux qui, une fois injecté dans les étaux, faisait office de réparation temporaire. Le client a été très impressionné par le produit Belzona 4341 et prévoit de revêtir davantage d'étaux avec ce même produit.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer