

UNE ANCIENNE APPLICATION RENCONTRE UNE NOUVELLE APPLICATION BELZONA

ID: 2303

Industrie: *Industrie générale* Localisation du client: *Chemin de fer à St Paul, Minnesota, USA*
 Application: *Zones problématiques au sol* Date de la demande: *1996 et 2008*
 Substrat: *Béton*
 Des produits: ** Belzona 4411 (Granogrip) Belzona 5231 (SG Laminate),*

Problem

Le sol se recouvre d'eau et d'essence, provoquant alors un risque de chute. La méthode de nettoyage a également commencé à attaquer le béton.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface. 2. Pose de bande de masquage sur les contours. 3. Remplissage des trous avant l'application. 4. Ancien Belzona 4411 sur les rampes avec le nouveau Belzona 5231 sur le sol de l'atelier.

Cas d'application

Le sol et les rampes d'une station d'essence

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FPA-3 et -8.

Faits sur Belzona

Les rampes ont été recouvertes il y a douze ans et sont toujours en bonne condition, épargnant ainsi du temps et de l'argent qui aurait été dépensés à les recouvrir régulièrement avec d'autres produits. Le sol s'est avéré sécurisé, et est plus facile et rapide à nettoyer.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
 FS 695214
 ISO 14001:2015
 EMS 695213

Belzona products are
 manufactured under an ISO
 9000 Registered Quality
 Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Réparer • Protéger • Améliorer