

BELZONA REPARE UN ROTOR ET MAINTIENT LA PRODUCTION

ID: 2361

Industrie: Pâtes et papiers

Localisation du client: Cartonnerie, Jordanie

Application: Ventilateurs, soufflantes et compresseurs

Date de la demande: Janvier 2007

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,

Problem

Sévèrement érodé, aucun remplacement possible. Un nouveau rotor coûterait plus de 8000 Euros.



Descriptions des photographies

* 1. Corps principal du rotor s'érode; 2. Reconstruction et protection avec Belzona 1111 3. Revêtement avec Belzona 1321 4. Préparation pour la remise en service ,

Cas d'application

Rotor d'une pompe à anneau liquide

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona FBC-2 et FBC-15.

Faits sur Belzona

Belzona a permis à l'usine une économie de 7000 Euros. Cette application a maintenu la production et a permis d'autres opportunités pour Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer