

BELZONA RÉPARE AVEC SUCCÈS LES ISOLATEURS CASSÉS

ID: 2379

Industrie: *Énergie*
Application: *Joints, joints et cales*
Substrat: *Porcelaine*
Des produits: ** Belzona 1111 (Super Metal) ,*

Localisation du client: *Centrale nucléaire, Egypte*
Date de la demande: *Février 2005*

Problem

Les isolateurs en porcelaine étaient cassés sur les bords causant l'infiltration d'huile provenant du transformateur.



Descriptions des photographies

* 1. Les isolateurs cassés; 2. Réalisant l'opération sur le bord en question utilisant Belzona 1111. 3. Reconstruction du bord cassé; 4. Les deux isolateurs réparés ,

Cas d'application

Isolateurs en Porcelaine

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona GSS-1.

Faits sur Belzona

Belzona a résolu un problème sérieux au sujet des isolateurs. Plutôt que d'acheter de nouvelles unités, le remplacement a permis une épargne de plus de 3660 €. La force diélectrique du Belzona 1111 offrait un choix approprié pour cette application.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer