

BELZONA ETANCHE DES FUITES D'ISOLATEUR

ID: 2380

Industrie: *Énergie*
Application: *Joints, joints et cales*
Substrat: *Porcelaine et aluminium*
Des produits: ** Belzona® 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) ,*

Localisation du client: *Centrale nucléaire, Canada*
Date de la demande: *Août 2003*

Problem

Joint des isolateurs érodé entraînant une fuite d'huile naissante.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation de la surface en cours 2. Préparation de la surface par grenaillage compléte 3. Application terminée ,

Cas d'application

Isolateurs de lignes électriques

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la pocédure Belzona GSS-3.

Faits sur Belzona

Les produits Belzona ont été utilisés pour plusieurs de ces types d'applications d'étanchéité avec beaucoup de succès.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer