

REPARATIONS DE FUITES DE TRANSFORMATEURS AVEC BELZONA

ID: 2384

Industrie: Énergie

Localisation du client: Scierie, Canada

Application: Vannes, tuyaux et raccords


Date de la demande: Juillet 2005

Substrat: Acier doux

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1221 (Super E Metal) ,

Problem

Les ailettes de refroidissement du transformateur ont été endommagées. Les réparations précédentes n'ont duré que peu de temps.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la fuite du transformateur 2. Préparation de la surface à réparer 3. Après avoir initialement appliqué le trou avec Belzona 1221 (Super E Metal), la zone a été recouverte de Belzona 1111 (Super Metal) ,

Cas d'application

Transformateur d'électricité

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona VPF-1, -2.

Faits sur Belzona

La reconstruction de la partie endommagée a offert une solution rapide et simple, à un problème constant sur une zone et ceci a été accompli avec un temps d'arrêt minimal.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer