

# BELZONA REPARA LES FUITES D'UN TRANSFORMATEURS EN FONCTIONNEMENT

ID: 2389

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Entreprise de distribution d'électricité, Royaume-Uni*

Application: *Vannes, tuyaux et raccords*

Date de la demande: *2007*

Substrat: *Acier*

Des produits: *\* Belzona 1291 (ES-Metal) Belzona 1161 (Super UW Metal) ,*

## Problem

*Fuite d'huile causant une contamination de l'environnement.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Zone de la fuite 2. Fuite arr&ecirc;t&eacute;e avec Belzona 1291 3. Application termin&eacute;e avec Belzona 1161. ,

## Cas d'application

Canalisation sur le transformateur à bain d'huile.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona VPF-11a. Belzona 1291 fut d'abord utilisé pour étancher la fuite. La canalisation était ensuite encapsulée avec Belzona 1161 pour empêcher d'autres fuites et protéger contre la corrosion.

## Faits sur Belzona

Le besoin coûteux de vidanger l'huile pour effectuer la réparation (9,000€) fut éliminé, et la réparation Belzona fut effectuée en moins de 2 heures.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Réparer • Protéger • Améliorer