

BELZONA ETANCHEIFIE LES FUITES DE SF6 AU NIVEAU D'UN DISJONCTEUR


ID: 2397

Industrie: *Énergie*
Application: *Moteurs et carters*
Substrat: *Aluminium et porcelaine*
Des produits: ** Belzona 2311 (SR Elastomer) ,*

Localisation du client: *Centrale nucléaire, Royaume-Uni*
Date de la demande: *2007*

Problem

Fuite de gaz SF6 au niveau des joints de bagues de porcelaine



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble de la zone de réparation (haut et bas) 2. Bague du haut étanchée 3. Bague du bas étanchée ,

Cas d'application

Disjoncteurs chargés de gaz dans une sous-station

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona ENC-10. Après la préparation de la surface, pour profiler le métal et retirer le vernis de la porcelaine, Belzona 2311 a été utilisé pour créer un joint élastomère.

Faits sur Belzona

Le coût de remplacement de deux nouvelles bagues était de 11,400€. La réparation Belzona a coûté 340€.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024