BELZONA PROTEGE UNE POMPE A BOUE

ID: 2400

Industrie:	*Eau / Eaux usées*	Localisation du client:	*Usine de traitement des eaux,Bulgarie*
Application:	*Pompes centrifuges*	Date de la demande:	*Mars 2003*
Substrat:	*Fonte*		
Des produits:	** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*		

Problem

La volute de la pompe a été sévérement érodé et corrodé pendant le fonctionnement

Descriptions des photographies

* 1. Volute de la pompe usée 2. Application du Belzona 1321 terminée 3. Vue de la pompe après 600 heures de fonctionnement. ,

Cas d'application

Volute d’une pompe à boue

Procédé d'application

L’application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-3 & -5.

Faits sur Belzona

La pompe a souffert d’un faible rendement et il a même été envisager de s’en débarrasser. Belzona a été choisi pour son coût ainsi que pour son rapide retour sur investissement. Une inspection, faite après 600 heures de fonctionnement, a montré que la volute de la pompe demeurait toujours en excellente condition.

Copyright © Belzona International Limited 2024