

# REPARATION ET AMELIORATION DE L'EFFICACITE D'UNE POMPE AVEC BELZONA

ID: 2413

Industrie: Eau / Eaux usées

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Fonte et laiton


Des produits: \* Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Distributeur d'eau potable, Portugal

Date de la demande: Février 2004

## Problem

La pompe souffrait d'une corrosion significative



## Descriptions des photographies

\* 1. La corrosion s'est localisée 2. Application du Belzona 1111 3. La réparation terminée ,

## Cas d'application

Volute d'une pompe horizontale à plan de joint

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-10.

## Faits sur Belzona

Le client a remarqué une augmentation du rendement de 7%.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

Copyright © Belzona International Limited 2024

  
**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer