

# BELZONA 1591 PROTEGE SEPARADORES DE GAS/PETRÓLEO A ELEVADAS TEMPERATURAS

ID: 2417

Industria: Gas de petróleo

Ubicación del cliente: Fabricante de equipamiento separador de petróleo

Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Fecha de aplicación: Abril, 1997

Sustrato: Acero

Productos: \* Belzona 1591 (Ceramic XHT),

## Problem

Severa erosión y corrosión en las superficies internas.



## Descripciones de fotografías

- \* Vista general del separador ,
- \* Realizando la aplicación de Belzona 1591 ,
- \* Inspección final llevándose a cabo ,

## Situación de la aplicación

Separador petróleo/gas, diseñado para operar a temperaturas de hasta 150°C.

## Método de aplicación

Aplicación llevada a cabo de acuerdo con el Folleto de Sistema Belzona Know-How TCC-3.

## Datos de Belzona

Una renovación regular era necesaria, dado que los revestimientos previos fallaron ante las altas temperaturas y explosiones de descompresión. Belzona 1591 es especificado para permitir una mayor vida útil en muy buenas condiciones

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar