

BELZONA REPARE DES POMPES A EAUX USEES

ID: 2421

Industrie: Eau / Eaux usées
Application: Pompes centrifuges
Substrat: Fonte
Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,

Localisation du client: Station d'épuration, Egypte
Date de la demande: Octobre 2000

Problem

Diffuseur, corps et rouets corrodés ont entraîné un rendement faible des pompes.



Descriptions des photographies

* 1. Corps corrodé; 2. Diffuseur corrodé; 3. Diffuseur a été revêtu; 4. Revêtement du rouet terminé ; ,

Cas d'application

Des pompes Sulzer à eaux usées

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-3

Faits sur Belzona

Un total de cinq pompes ont été réparées épargnant un coût de 500,000€ - le prix de nouvelles pompes. Les pompes fonctionnent toujours efficacement cinq ans après. Le rendement des pompes a augmenté de 8% par rapport aux performances d'origine.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer