

BELZONA FACILITA EL CAMBIO DE USO

ID: 2435

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Tanques y Áreas de Contención de Químicos

Ubicación del cliente: Plataforma petrolífera, Mar del Norte


Fecha de aplicación: Marzo, 2006

Sustrato: Acero de carbono

Productos: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) ,
* Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Dada la naturaleza de los elementos químicos a almacenar, el tanque de acero de carbono, se haya desprotegido y necesita de un completo recubrimiento para prevenir la corrosión.



Descripciones de fotografías

- * Mitad superior del tanque, granallado y listo para recubrir ,
- * Primer recubrimiento Belzona 1341 siendo aplicado ,
- * Mitad superior del tanque recubierta por dos capas de Belzona 1341, cinta adhesiva delimitadora, para el siguiente granallado de la mitad inferior del tanque ,
- * Mitad inferior del tanque con la primera capa de Belzona 1341 ,

Situación de la aplicación

Tanque de diesel en desuso, requerido para almacenamiento químico.

Método de aplicación

Aplicación llevada a cabo siguiendo los Folletos de Sistema Belzona Know-How TCC-5 y VPF-13. Todas las boquillas fueron insertadas correctamente, y todas las caras de las bridas fueron reconstruidas con Belzona 1111.

Datos de Belzona

La alternativa era fabricar un nuevo tanque por partes, de acero común y ensamblarlas in-situ en medio del anillo, lo que hubiera resultado muy costoso.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

