

SOLUCIONES BELZONA PARA CORROSIÓN BAJO AISLAMIENTO

ID: 2443

Industria: Gas de petróleo
Solicitud: Válvulas, Tuberías y Accesorios
Sustrato: Acero de carbono
Productos: * Belzona 1251 (HA-Metal) ,
* Belzona 9341 (Reinforcement Tape) ,

Ubicación del cliente: Compañía petrolera, Bohai Bay, China
Fecha de aplicación: Enero, 2007

Problem

Corrosión bajo el aislamiento.



Descripciones de fotografías

- * Preparación de la superficie. ,
- * Aplicación de Belzona 1251. ,
- * Recubrimiento con la cinta reforzadora Belzona 9341. ,
- * Trabajo completado. ,

Situación de la aplicación

Conductos de crudo y agua caliente en la cubierta de una plataforma en alta mar.

Método de aplicación

Aplicación llevada a cabo de acuerdo con el folleto de sistema Belzona Know-How VPF-11a. Tras la preparación de la superficie, Belzona 1251 y Belzona 9341, fueron utilizadas para envolver y encapsular las tuberías.

Datos de Belzona

Los productos Belzona activados por calor, permiten ser aplicados mientras las tuberías calientes están aún conectadas. Los productos fraguados por calor, salvaron a la operación de costosos tiempos de inactividad

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar