

BELZONA SECURISE UN PARVIS DE MAIRIE

ID: 2470

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Mairie, France

Application: Zones problématiques au sol

Date de la demande: Février 2006

Substrat: Carrelage

Des produits: * Belzona 4111 (Magma-Quartz) Belzona 4411 (Granogrip) ,

Problem

Les nez de marches du parvis de la mairie étaient endommagés et glissants par temps de pluie.



Descriptions des photographies

* 1. Vue rapprochée des nez de marches endommagés. 2. Vue de profil des marches. 3. Vue de face des marches. 4. Le parvis complètement reconstruit et sécurisé; ,

Cas d'application

Parvis d'une mairie

Procédé d'application

Les nez de marches ont été reconstruits par l'application de Belzona 4111 (Magma-Quartz), puis sécurisés au moyen de Belzona 4411 (Granogrip), appliqué en bandes larges de 3 cm, afin de fournir une surface antidérapante. L'application a été réalisée en accord avec les procédures Belzona FPA-8 et FPA-1.

Faits sur Belzona

Les produits utilisés sont 100% solides, et ne présenteront donc aucun retrait lors du durcissement. Les bandes antidérapantes permettent de sécuriser cette zone de passage, réduisant ainsi les accidents.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer