

# BELZONA SECURISE DES ZONES DE PASSAGE DANGEREUSES

ID: 2471

Industrie: Bâtiments et structures  
Application: Zones problématiques au sol  
Substrat: Carrelage  
Des produits: \* Belzona 4411 (Granogrip) ,

Localisation du client: Etablissement municipal, France  
Date de la demande: 2004

## Problem

Les escaliers et zones de passage carrelés, situés à l'extérieur d'un établissement municipal, étaient très glissants par temps de pluie. Il fallait donc les rendre plus sûrs au passage.



## Descriptions des photographies

\* 1. Vue surplombant l'un des escaliers extérieurs de l'établissement. 2. Application terminée. 3. Travail en cours au niveau des carreaux de la passerelle. Pochoire visible. 4. Vue de la passerelle, une fois le travail terminé.

## Cas d'application

Les escaliers et les zones de passage carrelés d'un établissement municipal.

## Procédé d'application

Belzona 4411 (Granogrip) fut appliqué sur les nez de marche ainsi que sur le sol, utilisant un pochoir sur chaque carreau, afin de sécuriser toutes les zones dangereuses. L'application a été réalisée en accord avec la procédure Belzona FPA-8.

## Faits sur Belzona

Cette solution permet de créer une surface antidérapante durable sur un sol carrelé.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer