

BELZONA PROCEDE A UN REVETEMENT D'UNE CHEMINEE PENDANT SON FONCTIONNEMENT



ID: 2491

Industrie: Industrie générale
Application: Vannes, tuyaux et raccords
Substrat: Acier
Des produits: * Belzona 5851 (HA-Barrier) ,

Localisation du client: Un galvanisateur, Amérique du Nord
Date de la demande: Juillet 2007

Problem

Une protection contre la corrosion est requise sur la face extérieure de la cheminée sans la mettre hors service.



Descriptions des photographies

* 1. Cheminée d'origine 2. Bande de test – portion du dessus, du dessous – Portion brûlée 3. Application terminée – Quatre mois plus tard ,

Cas d'application

La cheminée d'évacuation de gaz chauds de température interne entre 150 et 280°C (300 et 550°F).

Procédé d'application

Application effectuée à la main avec une brosse dure de 10cm.

Faits sur Belzona

Le revêtement était moins cher que les solutions alternatives considérées par le client. La cheminée n'a pas eu besoin d'être placée hors service ce qui a permis d'épargner du temps et de l'argent. De plus, Belzona 5851 n'a pas besoin d'avoir une surface préparée pour être appliqué, épargnant temps et argent.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer