

BELZONA PROLONGE LA DUREE DE VIE D'UN JOINT D'EXPANSION SUR UN CONDENSEUR

ID: 2568

Industrie: *Énergie*
Application: *Machines de manutention de solides*
Substrat: *Caoutchouc*
Des produits: ** Belzona 2221 (MP Fluid Elastomer) ,*

Localisation du client: *Centrale nucléaire en Egypte*
Date de la demande: *Novembre 2005*

Problem

Le joint flexible en caoutchouc était détérioré des deux côtés



Descriptions des photographies

* 1. Le joint en caoutchouc détérioré; 2. Préparation de la surface du joint 3. Conditionner la surface
4. Belzona 2221 appliqué; ,

Cas d'application

Le joint d'expansion en caoutchouc d'un condenseur principal de la centrale

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SHM-9

Faits sur Belzona

Belzona 2221 a permis de réparer sur place rapidement le joint en caoutchouc avec succès, prolongeant sa durée de vie sans occasionner de dérangements dans le fonctionnement de la centrale

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

Copyright © Belzona International Limited 2024