

BELZONA REPARE UN ARBRE DE GENERATEUR SUR UN NAVIRE

ID: 2580

Industrie: Marine

Application: Transmission de puissance mécanique

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Localisation du client: Société de transport maritime, Egypte

Date de la demande: Février 2005

Problem

Usure au niveau de l'arbre de transmission d'un générateur, situé dans un espace restreint et étroit



Descriptions des photographies

* 1. Vue de l'arbre du générateur, avant la réparation. 2. Préparation de la surface en cours.
1. Application d'un moule, qui sera suivie du retrait de l'excès du matériau. 2. Réparation de l'arbre terminée. ,

Cas d'application

Arbre de transmission de générateur sur un navire de transport

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-2.

Faits sur Belzona

La réparation de l'arbre a été réalisée avec succès dans l'environnement restreint dans lequel il se trouvait, sans avoir recours au désassemblage de celui-ci. Ceci permit au navire d'effectuer son trajet sans délai.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer