

BELZONA RE-ASSEMBLE UN PALIER D'ATTELAGE

ID: 2592

Industrie: Bâtiments et structures

Localisation du client: Usine manufacturière de calcaire, Troy, Missouri, Etats-Unis

Application: Transmission de puissance mécanique

Date de la demande: Mai 2006

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Le camion devait être remis en service dans les 12 heures, et le palier cassé avait endommagé le dispositif d'attelage.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du véhicule 40t. articulé. 2. Vue de l'attelage. 3. Palier supérieur revêtu de Belzona 1111. 4. Les deux paliers assemblés, prêts à être attachés à la remorque. ,

Cas d'application

Palier (supérieur centre) d'un camion articulé Volvo

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona MPT-7. Aucun agent de démoulage n'a été utilisé, ce palier devant servir jusqu'à son usure totale, et de nouvelles cages extérieures furent collées en place.

Faits sur Belzona

Le client utilise régulièrement des produits des Séries 1000 et 2000 Belzona. La réparation fut effectuée en 12 heures, évitant ainsi des délais dans la production.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer