

Belzona mantiene la seguridad en el aeropuerto para los viajeros

ID: 2612

Industria: Industria general

Ubicación del cliente: Aeropuerto, Alabama, Estados Unidos.

Solicitud: Áreas problemáticas del piso




Fecha de aplicación: 2000

Sustrato: Concreto

Productos: * Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer) Belzona® 2911 (Elastomer QD Conditioner),

Problem

El sellante viejo comenzó a salirse de las juntas. Las placas de acero sobre las juntas, no resolvieron el problema de seguridad, ya que el desnivel en el piso no era resuelto de manera permanente.



Descripciones de fotografías

* El terminal de pasajeros Una de las áreas de aplicación Problema de la junta frente a la escalera mecánica Aplicación del Belzona® 2221 finalizada ,

Situación de la aplicación

Juntas de expansión en el terminal de pasajeros.

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-6.

Datos de Belzona

Las juntas aún en servicio luego de 8 años. La excelente adhesión del producto Belzona® 2221 elimina la posibilidad de futuros daños en el sellante, eliminando el riesgo de accidente de los peatones.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar