

Belzona repara los escalones y pasamanos en un centro de conferencias internacional

ID: 2613

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Centro Internacional de Conferencias,
Reino Unido*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*



Fecha de aplicación: *Junio, 2003*

Sustrato: *Baldosas de cerámica*

Productos: ** Belzona® 4131 (Magma-Screed) ,
* Belzona® 4411 (Granogrip) ,
* Belzona® 9221 (Surefoot Aggregate) ,*

Problem

Los bordes de los escalones se tornaban resbalosos cuando se mojaban y representaban un peligro. Los escalones se habían deteriorado considerablemente debido al uso diario de los peatones, así como también por el abuso de los patinadores que lo usaban para practicar. El Centro Internacional de Conferencias necesitaba una renovación que reflejara el estatus del lugar.



Descripciones de fotografías

- * Condición original de los escalones de la entrada ,
- * Áreas demarcadas en los escalones antes de aplicar el sistema anti resbalante ,
- * La aplicación finalizada ,
- * La aplicación después de 6 años de servicio ,

Situación de la aplicación

Escaleras de la entrada principal del centro de conferencias

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-1 y FPA-8.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

El cliente quedó complacido con la estética de la aplicación, que combinaba con el logo de la organización, además el trabajo satisfizo las exigencias de seguridad. Luego de 6 años de arduo servicio, Belzona sigue ofreciendo un excelente desempeño y la superficie rugosa evita el daño causado por los patinadores.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

