

Belzona repara escalones


ID: 2615

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*
Sustrato: *Concreto*
Productos: ** Belzona® 4111 (Magma Quartz) ,*
** Belzona® 4411 (Granogrip) ,*

Ubicación del cliente: *Hipódromo, Liverpool, Inglaterra*
Fecha de aplicación: *Marzo, 2007*

Problem

Los camareros del bar situado en un piso superior hacían rodar barriles de cerveza escaleras abajo. Esto fue dañando los bordes de las escaleras de concreto.



Descripciones de fotografías

- * Escalones con signos de daño ,
- * Primer plano del daño ,
- * Escalones reparados ,
- * Primer plano de la reparación concluida ,

Situación de la aplicación

Bordes de escalones dañados

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el Sistema de Folletos Belzona® FPA-1 & FPA-8

Datos de Belzona

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar

Se escogió Belzona debido a su gran adherencia, resistencia al impacto y superficie anti resbalante probada en ambientes similares.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024