

REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DE BOMBA CON BELZONA

ID: 2617

Industria: Agua / Aguas Residuales

Solicitud: Bombas centrífugas

Sustrato: Latón y hierro fundido


Productos: * Belzona® 1111 (Super Metal) ,
* Belzona® 1341 (Supermetalgilde) ,

Ubicación del cliente: Proveedor de agua potable, Portugal

Fecha de aplicación: Febrero 2004

Problem

La bomba sufría una corrosión significativa.



Descripciones de fotografías

- * Severa corrosión localizada ,
- * Aplicación con Belzona® 1111 ,
- * La reparación concluida ,

Situación de la aplicación

Voluta de una bomba grande de carcasa partida.

Método de aplicación

La aplicación se realizó de acuerdo al folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-10.

Datos de Belzona

El cliente consiguió aumentar la eficiencia de la bomba en un 7%.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar