

Escalones en perfectas condiciones después de 5 años de reparados

ID: 2626

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Concejo de la ciudad. Noreste de Inglaterra*

Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*

Fecha de aplicación: *Mayo, 2005*

Sustrato: *Concreto*

Productos: ** Belzona® 4131 (Magma Screed) ,*

Problem

Las escaleras del malecón están ubicadas frente a la playa, debido a esto y al paso del tiempo se deterioraron. Los bordes de los escalones estaban muy dañados, lo cual representaba un peligro para los transeúntes.



Descripciones de fotografías

- * Escaleras antes de la reparación en mayo de 2005 ,
- * Escaleras justo después de la reparación ,
- * Escaleras luego de cinco años de reparadas. Mayo de 2010 ,
- * Vista de las escaleras después de cinco años de servicio. ,

Situación de la aplicación

Las escaleras del malecón necesitaban reparación

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How FPA-1.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
 Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

Anteriormente, el cliente había llevado a cabo reparaciones localizadas con materiales alternativos de reparación de concreto. Sin embargo, el resultado fue ineficiente, ya que los productos usados tenían poca adhesión y el ambiente costero era agresivo. Después de 5 años de aplicado el producto Belzona, se constató que no había daños, y que los bordes de los escalones permanecían intactos.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

