

Belzona mejora la seguridad en una cocina

ID: 2636

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Escuela en Reino Unido*

Solicitud:

Fecha de aplicación: *Julio, 2002*

Sustrato: *Baldosa de barro*

Productos: ** Belzona® 5231 (SG Laminate) ,*

Problem

En una inspección de salubridad en la cocina de una escuela se determinó que los pisos presentaban problemas que comprometían la seguridad e higiene. Por tanto, se necesitaba una renovación antes de que la escuela reabriera el siguiente período escolar.



Descripciones de fotografías

- * Vista parcial del área de la cocina antes de la aplicación del producto Belzona ,
- * Otra sección de la cocina antes de ser recubierta con la aplicación de Belzona® 5231 ,
- * Belzona® 5231 aplicado en la superficie ,
- * Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Pisos de la cocina

Método de aplicación

Después de que se limpió la superficie de la baldosa por medio de granallado, se aplicaron dos capas del Belzona® 5231.

Datos de Belzona

El Belzona® 5231 creó una higiénica y perfecta superficie con el correcto grado de protección anti resbalante, para proveer seguridad al equipo de personas que trabajan en la cocina. La aplicación se completó durante el período de vacaciones cuando la escuela estaba cerrada.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar