BELZONA AUGMENTE LA DUREE DE VIE DES MELANGEURS DE BOUES NEUFS

ID: 2647

Industrie:	*Eau / Eaux usées*	Localisation du client:	*Fabriquant d'équipements utilisés dans les stations d'épuration en Italie*
Application:	*Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*	Date de la demande:	*Aout 2003*
Substrat:	*Acier*		
Des produits:	** Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) ,*		

Problem

Des effets importants d'érosion engendrent de sévères dommages sur le corps. Le fabriquant de la cuve a offert au client l'opportunité de revêtir le mélangeur d'un produit Belzona spécifique pour la protection contre l'érosion




Descriptions des photographies

* 1. Le mélangeur une fois sablé et prêt pour l’application 2. Application du Belzona 2121 en cours 3. Application terminée ,

Cas d'application

Mélangeur du gateau de cambouis (boues sèches)

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-3

Faits sur Belzona

La décision de revêtir l'équipement neuf a été prise grâce aux résultats positifs sur les mélangeurs usagés qui ont été réparés puis revêtus avec Belzona dans des environements similaires

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are manufactured under an ISO 9000 Registered Quality Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024