

BELZONA 1391 PROTEGE UN MALAXEUR DE COSSETTES DE BETTERAVES

ID: 2650

Industrie: *Sucre*
Application: *Réservoirs et zones de confinement de produits chimiques*
Substrat: *Plaque en acier*
Des produits: * *Belzona 1391 (Ceramic HT Metal)*,

Localisation du client: *Sucrerie, Royaume-Uni*
Date de la demande: *1999*

Problem

Corrosion excessive et défaillance du système de protection existant en écailles de verre



Descriptions des photographies

* 1. Vue d'ensemble du site d'application. 2. L'équipement avant préparation de la surface. 3. Application terminée avec Belzona 1391. ,

Cas d'application

Réservoir servant à malaxer les cossettes de betteraves, opérant à des températures surpassant 70°C et situé entre les portionneuses et le diffuseur

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona TCC-5.

Faits sur Belzona

La corrosion du réservoir aurait, si laissée telle qu'elle, compromis le rendement du malaxeur. La solution Belzona se prête à une bonne application sur tous les coins du réservoir, et une protection fut appliquée sur les zones les plus vulnérables de la surface de celui-ci.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

