

BELZONA REMET À NEUF UNE POMPE DOUBLÉE DE CAOUTCHOUC

ID: 2654

Industrie: Sucre

Application: Machines de manutention de solides

Substrat: Fonte

Des produits: * Belzona 2111 (D&A Hi-Build Elastomer) ,

Localisation du client: Usine de canne à sucre, Texas, Etats-Unis

Date de la demande: 1985

Problem

Le corps et le rouet d'une pompe souffraient d'érosion-corrosion due à la nature abrasive de la pâte à cendres.



Descriptions des photographies

* 1. Vue du corps de pompe sans revêtement. 2. Application du revêtement sur le rouet. 3. Corps de pompe complètement revêtu avec un produit Belzona de la Série 2000 . ,

Cas d'application

Pompe de pâte à cendres

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la Procédure Belzona SHM-9.

Faits sur Belzona

Les polymères élastomères Belzona de la Série 2000 offrent au corps de pompe la protection nécessaire contre l'abrasion et l'impact.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA[®]
Réparer • Protéger • Améliorer