

Belzona sella el piso de un cuarto de calderas de un hospital

ID: 2664

Industria: *Industria general*
Solicitud: *Áreas problemáticas del piso*
Sustrato: *Concreto*
Productos: ** Belzona® 5231 (SG Laminate),*

Ubicación del cliente: *Hospital, Reino Unido*
Fecha de aplicación: *Mayo, 2009*

Problem

El agua se filtraba desde el piso superior a los quirófanos



Descripciones de fotografías

- * Piso dañado ,
- * Comienzo de la aplicación del Belzona® 5231 ,
- * & 4. Aplicación finalizada ,

Situación de la aplicación

Cuarto de calderas de un hospital

Método de aplicación

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona® Know How FPA-8. Inicialmente, se preparó la superficie del piso por medio de esmerilado y se usaron discos cortadores con puntas de diamante. Posteriormente, se aplicaron dos capas de recubrimiento de Belzona® 5231.

Datos de Belzona

Toda la aplicación se realizó en una semana. El olor tenue y libre de solventes del Belzona® 5231 no perjudicó el funcionamiento normal del hospital.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar