

BELZONA EFFECTUE UNE REPARATION A L'AIDE DE CORDES

ID: 2706

Industrie: Gaz de pétrole

Localisation du client: Plateforme offshore, Indonésie

Application: Ventilateurs, soufflantes et compresseurs


Date de la demande: Août 2005

Substrat: Acier carbone et néoprène

Des produits: * Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer) Belzona 2121 (D&A Hi-Coat Elastomer) Belzona 5831 (ST-Barrier),

Problem

Domages sur le revêtement de néoprène et corrosion au niveau de la zone marnante.



Descriptions des photographies

* 1. Préparation du néoprène. 2. Reconstruction et revêtement de la zone marnante de Belzona 2211 et Belzona 2121. 3. Revêtement de la zone marnante avec Belzona 5831. 4. Application terminée.

Cas d'application

Une colonne montante (riser) d'un diamètre de 20cm, revêtue de néoprène.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon une version modifiée de la procédure Belzona VPF-3. Le néoprène a été réparé et revêtu avec Belzona 2211 et Belzona 2121. La zone marnante a été protégée avec Belzona 5831.

Faits sur Belzona

Les systèmes Belzona ont été choisis pour leur facilité d'application, et Belzona 5831 a été spécifiquement sélectionné pour sa tolérance de l'état de surface et sa capacité à durcir en conditions humides.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com

**BELZONA**
Réparer • Protéger • Améliorer