

# BELZONA PROTEGE LA ZONE MARNANTE D'UNE COLONNE MONTANTE

ID: 2709

Industrie: *Gaz de pétrole*  
Application: *Navires et structures offshore*  
Substrat: *Acier carbone mouillé*  
Des produits: *\* Belzona 5831 (ST-Barrier) ,*

Localisation du client: *Plateforme offshore, Mer Adriatique*  
Date de la demande: *Août 2008*

## Problem

*Corrosion de la zone marnante.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Préparation de la surface par sablage. 2. Suite à ce sablage, la zone d'application a été lavée. 3. Application d'une première couche de Belzona 5831. 4. Application d'une deuxième couche de Belzona 5831. ,

## Cas d'application

Zone Marnante d'une colonne montante (riser), s'étendant jusqu'à 3m au-dessus de l'eau.

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona SOS-21. Après la préparation de la surface par sablage (grenat), deux couches de Belzona 5831 ont été appliquées sur la zone concernée.

## Faits sur Belzona

La solution Belzona a été choisie pour sa facilité d'application, et Belzona 5831 a été spécifiquement sélectionné pour sa tolérance de l'état de surface et sa capacité à durcir en conditions humides.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015  
FS 695214  
ISO 14001:2015  
EMS 695213

Belzona products are  
manufactured under an ISO  
9000 Registered Quality  
Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer