

BELZONA PERMET A UN TRIBUNAL DE RESTER EN SESSION

ID: 2717

Industrie: Industrie générale

Localisation du client: Tribunal judiciaire, Minneapolis,
Minnesota, Etats-Unis

Application: Ventilateurs, soufflantes et compresseurs

Date de la demande: Juin 2008

Substrat: Acier

Des produits: * Belzona 1111 (Super Metal) ,

Problem

Le palier avait défailli, écorchant l'arbre de 55cm de diamètre. Le temps chaud rendait nécessaire le bon fonctionnement de la climatisation.



Descriptions des photographies

* 1. L'arbre écorché. 2. Préparation de la surface. 3. Application de Belzona et séchage du moule après traitement par le biais d'un Agent Démoulant Belzona. 4. Arbre terminé; le palier a été installé. ,

Cas d'application

L'appareil de traitement d'air principal d'un système de refroidissement.

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona FBC-13.

Faits sur Belzona

Une seule journée a suffi pour créer un moule. L'application Belzona a été réalisée le jour suivant, permettant au ventilateur d'être fonctionnel la même nuit. Des réparations traditionnelles auraient pris jusqu'à deux semaines et engendré des coûts élevés en termes de main d'œuvre et de l'achat d'un nouvel arbre, frais qui auraient de loin excédé le coût de la réparation Belzona.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer