

BELZONA AMELIORE LE SOL D'UNE CHOCOLATERIE

ID: 2743

Industrie: Bâtiments et structures

Application: Zones problématiques au sol

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 5231 (SG Laminate) ,

Localisation du client: Chocolaterie, Royaume-Uni

Date de la demande: Décembre 2009

Problem

Le revêtement existant a commencé à se détériorer et des sections de la zone principale de lavage ont été retirées dévoilant le substrat en béton de dessous. Ce revêtement n'était pas seulement un problème visuel ; il représentait aussi un risque sanitaire car le personnel ne pouvait pas nettoyer suffisamment le sol comme des morceaux d'aliments restaient piégés à la surface. Cette zone présentait aussi un risque de glissade important.



Descriptions des photographies

* 1-2 : Sol à réparer 3-4 : Application du sol terminée ,

Cas d'application

Sol de la zone de lavage dans la cuisine

Procédé d'application

Le reste du revêtement du sol d'origine fut retiré et l'application de la surface entière du sol a été réalisée selon la procédure Belzona FPA-3.

Faits sur Belzona

Les exigences et les attentes des clients ont été entièrement respectées et ces derniers ont été très satisfaits avec les résultats. Le sol fournit une surface hygiénique qui n'abrite aucune bactérie et il offre aussi une surface antidérapante pour le personnel.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer