

REPARATION BELZONA DU TOIT D'UN RESERVOIR

ID: 2745

Industrie: Eau / Eaux usées Localisation du client: Société de distribution d'eau potable, Portugal

Application: Zones problématiques du toit Date de la demande: Août 2004

Substrat: Béton

Des produits: * Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 9311 (Reinforcing Sheet) Belzona 3911 (PSC Surface Conditioner) ,

Problem

Détérioration sévère du toit de ce réservoir. Le béton se fissurait à cause de la grande chaleur et de la sécheresse de l'environnement, ainsi que des attaques des rayons UV; l'eau potable s'en trouvait contaminée.



Descriptions des photographies

1. Toit du réservoir endommagé; (2004).
2. Préparation de la surface du toit (2004).
3. Application de la solution Belzona (2004).
4. L'application est toujours en bonne condition en 2011. ,

Cas d'application

Réservoir de distribution d'eau potable

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la Procédure Belzona RPA-1.

Faits sur Belzona

Le client a été impressionné par la performance d'autres applications Belzona réalisées dans la région. L'excellente résistance aux UV, l'imperméabilité et la durabilité des produits Belzona ont fait de cette solution une réparation rentable et durable. Cette application fut estimée être en bonne condition lors d'une inspection effectuée en 2011. Le client se trouva extrêmement satisfait de cette solution.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer