

BELZONA GARDE LA PATE A PAIN AU SEC

ID: 2748

Industrie: *Bâtiments et structures*

Localisation du client: *Boulangerie, Etats-Unis*

Application: *Zones problématiques du toit*

Date de la demande: *Septembre 2002*

Substrat: *Mousse / zone de construction*

Des produits: ** Belzona 3111 (Flexible Membrane) Belzona 3921 (GSC Surface Conditioner),*

Problem

Le soleil, la chaleur et le vieillissement ont fissuré et cloqué certaines surfaces, laissant l'eau pénétrer le bâtiment.



Descriptions des photographies

* 1. Vue de la toiture avec le travail en cours. 2. Vue de près du revêtement cloqué/fissuré; tant avec le système Belzona 3921 et Belzona 3111. 3. Zone problématique de la toiture. 4. Les autres zones problématiques ont été traitées.

Cas d'application

Une toiture revêtue de mousse. Sa construction présente des zones en silicone et un revêtement en feutre bitumineux et de gravier.

Procédé d'application

L'application Belzona a été réalisée selon les procédures Belzona RPA-1 et RPA-8.

Faits sur Belzona

Avant de réaliser l'application, un essai sur un échantillon a été réalisé sur une petite fuite au-dessus du bureau du directeur général. La surface a été poncée, Belzona 3921 appliqué en deux couches, et le système Belzona 3111 (Flexible Membrane) entièrement renforcé a été installé. Après trois tempêtes de pluie et deux mois sans fuites, l'approbation a été donnée de recouvrir 150 m² sur les zones problématiques. Les surfaces du toit revêtues sont parfaites.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer