Belzona® 3111 Flexible Membrane, una clara aplicación al sellar tragaluces

ID: 2754

Industria:	*Industria general*	Ubicación del cliente:	*Universidad, BC, Canadá*
Solicitud:	*Áreas problemáticas del techo*	Fecha de aplicacion:	*Agosto, 2002*
Sustrato:	*Aluminio, acrílico, materiales de sellado bituminosos*		
Productos:	** Belzona® 3111 (Flexible Membrane) ,*		

Problem

Los tragaluces estabas situados en un área de reunión y presentaban un problema constante de mantenimiento. La filtración además estaba creando un problema de seguridad, entre otros

Descripciones de fotografías

* La vista muestra los tragaluces, su diseño en el techo y detalles en la canaleta Toma cerrada de una de las áreas con problemas Aplicación ya terminada ,

Situación de la aplicación

Marcos de aluminio en tragaluces

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos Belzona Know-How RPA-3

Datos de Belzona

Después de culminada la aplicación en agosto de 2003, el problema de filtración fue eliminado.

Copyright © Belzona International Limited 2024