

BELZONA RECONSTRUIT DES LOGEMENTS DE BAGUES D'USURE

ID: 2763

Industrie: *Énergie*
Application: *Pompes centrifuges*
Substrat: *Fonte*
Des produits: ** Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) ,*

Localisation du client: *Centrale électrique, Etats-Unis*
Date de la demande: *Octobre 2007*

Problem

Sévère érosion-corrosion



Descriptions des photographies

* 1. Pompe à reconstruire 2. Surface préparée 3. Bagues d'usure utilisées comme des moules pour reconstruire le Belzona 1311 4. Un ponçage est effectué pour terminer l'application . ,

Cas d'application

Volute d'une pompe secondaire

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-2. Les bagues d'usure ont été utilisées comme des moules. Après le durcissement, le Belzona 1311 en excès a été poncé.

Faits sur Belzona

La réparation Belzona a été effectuée rapidement, elle a évité le remplacement de la pompe et elle a amélioré son rendement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Réparer • Protéger • Améliorer