

# REPARATION BELZONA D'UNE POMPE A DEUX ETAGES

ID: 2765

Industrie: *Énergie*

Localisation du client: *Centrale électrique, Bulgarie*

Application: *Pompes centrifuges*

Date de la demande: *Février 2002*

Substrat: *Fonte*

Des produits: *\* Belzona 1111 (Super Metal) Belzona 1311 (Ceramic R-Metal) Belzona 1321 (Ceramic S-Metal) ,*

## Problem

*Erosion, usure et corrosion des éléments de fermeture et de la volute de la pompe.*



## Descriptions des photographies

\* 1. Surface de la pompe avant la réparation 2. Belzona 1321 appliqué sur la surface sablée 3. Remise à neuf des logements des bagues d'usure et des roulements par moulage. ,

## Cas d'application

Pompe centrifuge à deux étages (Modèle 3B200\*2)

## Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-1 et CEP-2.

## Faits sur Belzona

La pompe a été rénovée sans usinage, ce qui a permis d'économiser du temps et de l'argent en comparant cette méthode aux réparations traditionnelles ou au remplacement.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

Belzona products are

FS 695214

manufactured under an ISO

ISO 14001:2015

9000 Registered Quality

EMS 695213

Management System.

[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Réparer • Protéger • Améliorer