

LA ROUE D'UNE CENTRALE NUCLEAIRE REPAREE ET PROTEGEE AVEC BELZONA

ID: 2769

Industrie: Énergie

Application: Pompes centrifuges

Substrat: Aluminium et Bronze




Des produits: * Belzona 1341 (Supermetalgilde) Belzona 1121 (Super XL-Metal) Belzona 2141 (ACR-Fluid Elastomer) ,

Localisation du client: Centrale nucléaire, Etats-Unis

Date de la demande: Août 2009

Problem

Une combinaison du retrait d'aluminium sur la surface de la roue et de la cavitation à la base des palettes a entraîné une réduction importante du rendement de cette pompe.



Descriptions des photographies

* 1. Roue avant l'application d'un produit 2. Application de la première couche de Belzona 1341 3. Application d'une couche de lissage de Belzona 1121 4. Belzona 2141 appliqué pour terminer le travail ,

Cas d'application

Roue d'une pompe de recirculation d'une tour de refroidissement

Procédé d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-1, CEP-3, CEP-5 et CEP-10. Belzona 1121 a été utilisé pour lisser la surface avant l'application du système du Belzona 1341. Belzona 2141 a ensuite été appliqué sur 20 cm sur chaque côté des palettes pour les protéger contre la cavitation.

Faits sur Belzona

Le coût du personnel et du produit était beaucoup moins important que celui du remplacement de la roue. Par rapport au

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2024


BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer

rendement traditionnel, l'application a aussi permis de faire augmenter le rendement de la pompe, mais aucune augmentation du rendement formelle n'a été calculée.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com



Copyright © Belzona International Limited 2024