

Belzona protege área de contención de químicos

ID: 2774

Industria: *Industria general*

Ubicación del cliente: *Planta procesadora de alimentos, Francia*

Solicitud: *Tanques y Áreas de Contención de Químicos*

Fecha de aplicación: *Junio, 2003*

Sustrato: *Concreto y acero*

Productos: ** Belzona® 4111 (Magma Quartz),
* Belzona® 4311 (Magma CR1),*

Problem

Serio deterioro del concreto debido a fugas y contaminación durante las operaciones de mantenimiento. La integridad de la estructura ya estaba comprometida.



Descripciones de fotografías

- * Reparaciones previamente hechas ,
- * Soportes del tanque ,
- * Después del laminado ,
- * Aplicación terminada con Belzona® 4311 ,

Situación de la aplicación

Área de contención de químicos

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el sistema de folletos BelzonaKnow-How TCC-15. Atención especial fue dada al laminado y a la protección en la base que soporta la estructura de acero.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar

Datos de Belzona

El área fue mejorada para reunir el estándar requerido de acuerdo con las regulaciones. Con el recubrimiento Belzona se le dio una protección adicional para soportes. Durante la última inspección en el 2009, el área de contención estaba en perfecta condición.

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015

FS 695214

ISO 14001:2015

EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com

