

Belzona expande la vida útil de una junta de expansión de un condensador

ID: 2778

Industria: *Energía*
Solicitud: *Maquinaria de Manejo de Sólidos*
Sustrato: *Goma*
Productos: ** Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer),*

Ubicación del cliente: *Planta de energía, Egipto*
Fecha de aplicación: *Noviembre, 2005*

Problem

Ambos lados, superior e inferior de la goma de la junta flexible, se habían deteriorado



Descripciones de fotografías

- * La goma de la junta deteriorada ,
- * Preparación de la superficie de la junta ,
- * Superficie acondicionada ,
- * Belzona® 2221, ya aplicado ,

Situación de la aplicación

La goma de la junta de expansión del condensador principal de la planta

Método de aplicación

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con una versión modificada del sistema de folletos Belzona Know-How SHM-9

Datos de Belzona

Con Belzona® 2221 fue posible reparar la goma de manera rápida y exitosa, extendiendo su vida útil sin interrumpir las operaciones en la planta

For more examples of Belzona Know - How In Action, please visit <https://khia.belzona.com>

ISO 9001:2015
FS 695214
ISO 14001:2015
EMS 695213

Belzona products are
manufactured under an ISO
9000 Registered Quality
Management System.

www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar